Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 22:21

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/kwasomierz-tester-miernik-ogrodniczy-ph-wl-m11-p-6663.html



KWASOMIERZ TESTER MIERNIK OGRODNICZY PH WL-M11

Cena	**24,50 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**1062184338**
Kod EAN	**5907544438595**
Producent	**Bradas**

Opis produktu

WL-M11

WHITE LINE miernik pH gleby, 1 funkcyjny - OVAL

- pozwala w łatwy i szybki sposób sprawdzić pH każdej gleby

- przydatny przy uprawie wielu odmian roślin i warzyw

- nie wymaga baterii, płynów

- niewielka waga i kompaktowe wymiary

Specyfikacja:

- długość: 26 cm
- szerokość: 6 cm

EAN: 5907544438595

Pomiar wilgotności gleby:

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru wilgotności (MOIST).

2. Należy umieścić metalową końcówkę wilgotnościomierza w ziemi, na 3/4 jej wysokości (czynność należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić miernika oraz korzeni rośliny).

3. Pomiar wilgotności odbywa się za pomocą sond znajdujących się na metalowych końcówkach.

4. Po chwili należy odczytać wartość na skali urządzenia i odnieść wskazania do zalecanego dla danej rośliny poziomu wilgotności podłoża.

Pomiar kwasowości gleby (pH):

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru kwasowości (pH).

2. Należy przygotować jednorazową próbkę podłoża najlepiej pobraną w kilku miejscach (300 -400g) usuwając z niej kamyki, źdźbła trawy, korzenie, liście itp.

3. Glebę następnie wsypujemy do 0,5l słoika, dodajemy wodę,aby ziemia była błotnista.

4. Przecieramy ostrożnie końcówkę miernika szorstkim papierem lub szczoteczką i wsuwamy sondę do przygotowanego podłoża.

5. Odczytu należy dokonać po 60 sekundach na skali urządzenia.

Pomiar nasłonecznienia:

1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru nasłonecznienia (LIGHT).

2. Wartości nasłonecznia :

- niska [0-500]

- neutralne [500-1000]

- wysokie [1000-2000]

Uwagi dodatkowe:

1. Zalecane jest bezpośrednio po pomiarze dokładnie wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowy czujnik miernika.

2. Urządzenie służy wyłącznie do pomiaru wilgotności i pH gleby.

3. Nie wolno wkładać urządzenia bezpośrednio do wody oraz roztworów chemicznych.

4. Rośliny należy podlewać tylko wtedy, gdy wskazania miernika są niższe od zalecanych. W przypadku regulowania pH gleby - wszelkie nawozy stosujemy w odniesieniu do wyników pomiaru.